



REFERANS
PROFESYONEL
YÖNETİM VE
DANIŞMANLIK ŞİRKETİ

2026-NİSAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

PARK MAVERA I TOPLU YAPI YÖNETİMİ


www.referansprofesyonelyonetim.com





TEKNİK FAALİYETLER


MİTSubİSHİ FİRMASI TARAFINDAN YÜRÜYEN MERDİVEN MOTOR KASNAĞI DEĞİŞMİŞTİR.



YÜRÜYEN MERDİVEN BAKIM VE KONTROLLERİMİZ FİRMAMIZ 3 TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.



A1 BLOK G KATI ASANSÖR PANELİ TAMİR EDİLMİŞTİR.




UPS AKÜLERİ SERVİS TARAFINDAN KONTROL SAĞLANIP DEĞİŞMİŞTİR.




JENARATÖR AYLIK BAKIMLARI DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR.



JENARATÖR AYLIK BAKIMLARI DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR .



SİTE GİRİŞ OTOYOL ALANI OTO YIKAMA ÖNÜVE OTO YIKAMA İÇİ DELETASYONDAN AKAN SU ARIZASI GİDERİLMİŞTİR




GÜVENLİK NİZAMİYESİ ARKASINDA BULUNAN BAHÇE SULAMA DEPOSU ANA BESLEME BORUSUNDAKİ SU KAÇAĞI ARIZASI GİDERİLMİŞTİR.



YANGIN POMPA ODASI DRENaj KUYUSU BASMA HATTINDAKİ PATLAYAN BORU DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.



TRANSFER PANOSUNDAKİ ŞARTER ARIZASI GİDERİLMİŞTİR



B1 BLOK ORTA ZON HİDRAFOR ARIZASI GİDERİLMİŞTİR .



YANGIN POMPA DAİRESİ ARIZALI OLAN 1 ADET DEPO EMİŞİ SÜRGÜLÜ VANA, 1 ADET POMPA BASMA HATTI ÇEKVALF VE 1 ADET İZLENEBİLİR KELEBEK VANA DEĞİŞTİRİLDİ.




ÇANAK ANTENDEKİ ARIZALI LNB DEĞİŞİ YAPILMIŞTIR.




TABELA KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR .





B2 BLOK TM KATLARIN ASANSR N BOYA YAPILMIŐTIR .




BLOK PEYZAJ GİRİŞ ALANINDAKİ KAPI KOLU ARIZASI GİDERİLMİŞTİR




GÜVENLİK GİRİŞ TURNİKESİ TAMİRİ YAPILMIŞTIR.



B2 BLOK ASANSÖR ÖNÜ SENSÖR AYDINLATMA TAMİRİ YAPILMIŞTIR



TİCARİ ALANLARIMIZIN AYDINLATMALARI DEĞİŞMEKTEDİR




TEKNİK PERSONEL TARAFINDAN ARIZALARIMIZ GİDERİLMEKTEDİR.



SOSYAL TESİS ERKEK ENGELLİ WC KLOZET KAPAĞI DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR.



TİCARİ ALANLARIMIZDA BULUNAN MERDİVENLERİMİZE KAYMAZ PANT YAPIŞTIRILMIŞTIR.




PERSONELİMİZ TARAFINDAN WC KAPISI ARIZASI GİDERİLMİŞTİR



B1 BLOK PEYZAJ KAPI KOLU TAMİRİ YAPILMIŞTIR.



TİCARİ ALANLARIMIZDA AYDINLATMA DEĞİŞİMLERİ YAPILMAKTADIR .



BLOKLARIMIZIN KAZAN VE HİDROFOR KONTROLLERİ DÜZENLİ YAPILMAKTADIR.



BLOKLARIMIZIN KAZAN VE HİDROFOR KONTROLLERİ DÜZENLİ YAPILMAKTADIR .





BLOKLARIMIZIN KAZAN VE HİDROFOR KONTROLLERİ DÜZENLİ YAPILMAKTADIR.




BLOKLARIMIZIN KAZAN VE HİDROFOR KONTROLLERİ DÜZENLİ YAPILMAKTADIR.




HAVUZ PERSONELİMİZ TARAFINDAN SÜS HAVUZUMUZUN BAKIMLARI YAPILIP FİLTRELERİ TEMİZLENMEKTEDİR.



HAVUZLARIMIZIN BAKIM VE FİLTRE TEMİZLİĞİ, DÜZENLİ OLARAK YAPILMIŞTIR.




HAVUZLARIMIZIN BAKIM VE FİLTRE TEMİZLİĞİ DÜZENLİ OLARAK YAPILMIŞTIR.





HAVUZLARIMIZIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR.




SÜS HAVUZLARINDA DİP TEMİZLİĞİ VE BAKIMLARI YAPILMIŞTIR.




SÜS HAVUZLARI FİLE İŞLEMİ YAPILARAK HAVUZUN DİBİNDE VE YÜZEYİNDEKİ ATIKLAR TEMİZLENMİŞTİR.



SOSYAL TESİS HAVUZ MOTORLARI VE HAVUZ İÇLERİ TEMİZLİĞİ, VE BAKIMI YAPILMIŞTIR.



SOSYAL TESİS KADIN HAVUZU ANALİZ RAPORU İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMIŞTIR.



SÜS HAVUZLARI TEMİZLİĞİ DÜZENLİ OLARAK YAPILMIŞTIR.



BLOK GİRİŞ ALANIMIZIN BOYASI YAPILMAKTADIR YAPILMAKTADIR.



BİNA BAKIM PERSONELİMİZ TARAFINDAN BLOKLARIMIZA, BOYA İŞLEMİ YAPILMAKTADIR.



T5 ALANINDA BULUNANKALDIRIM TAŐI ARIZASI GİDERİLMİŐTİR.




TİCARİ ALANANIMIZDA KIRIK OLAN KALDIRIM TAŞLARI YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.



B1 BLOKTA KIRIK OLAN FAYANS DEĞİŞİMİ YAPILIP ONARILMIŞTIR.



B1 BLOK -B2 BLOKTA BULUNAN SÜPÜRGELİK ARIZASI GİDERİLMİŞTİR



SOSYAL TESİS SPOR SALONUNDA OLUŞAN SÜPÜRGELİK ARIZASI GİDERİLMİŞTİR



GÜVENLİK NİZAMİYE ALANIMIZDA HULUNAN MAZGAL KAYNATILARAK SABİTLEME İŞLEMİ YAPILMIŞTIR.



SOSYAL TESİS BAYAN TARAFI KABARAN KORİDOR ALÇI SIVA VE BOYAMA İŞLEMİ YAPILMIŞTIR.



YÖNETİM BİNASI ALÇI TAMİRİ VE BOYAMA İŞLEMİ YAPILMIŞTIR.



T4 TİCARİ ALANIMIZDA OLUŞAN KIRIK FAYANS TAMİRİ YAPILMIŞTIR.



T4 TİCARİ ALANIMIZDA OLUŞAN KIRIK FAYANS TAMİRİ YAPILMIŞTIR.






A1 BLOK G KATI GİRİŞİNDE OLUŞAN ÇATLAK MAZGAL DÖŞENEREK TAMİR EDİLMİŞTİR.



A4 BLOKTA YIRTIILAN DUVAR KAĞIDI TAMİRİ YAPILMIŞTIR.




T5 TURNİKE GİRİŞ ÇIKIŞ ALANIMIZDA FAYANSLAR SÖKÜLEREK ARNAVUT KALDIRIMI YAPILMIŞTIR.



SOSYAL TESİS BUHAR ODASI DÜŞEN MOZAİK TAMİRİ YAPILMIŞTIR.




SOSYAL TESİS BOYAMA İŞLEMİ YAPILMAKTADIR.



SOSYAL TESİS HAVUZ ALANIMIZDA KABARAN ALANA SIVA VE BOYAMA İŞLEMİ YAPILMIŞTIR.



SİTE GENELİNDE OLUŞAN ARIZALAR TEKNİK PERSONELİMİZ TARAFINDAN GİDERİLMEKTEDİR.





TEMİZLİK FAALİYETLER

BLOK GİRİŞ ALANLARIMIZIN TEMİZLİĞİ VE YIKAMASI YAPILMAKTADIR.




BLOK GİRİŞ ALANLARIMIZIN TEMİZLİĞİ VE YIKAMASI YAPILMAKTADIR.




BLOK GİRİŞİ VE TÜM GİRİŞ ALANI TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR.



BLOK CAMLARIMIZ VE GİRİŞ ALANIMIZ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMİŞTİR.



BLOK CAM YIKAMALARIMIZ DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR.



TİCARİ ALAN ZEMİN YIKAMASI YAPILMIŞTIR.




BLOK GİRİŞ ALANLARIMIZDA MAKİNA İLE YIKAMALAR YAPILMAKTADIR



ÇÖP VE GERİDÖNÜŞÜMLER DÜZENLİ OLARAK ALINMAKTADIR.




BLOKLARIMIZ DA BULUNAN YANGIN MERDİVENİ VE SERVİS MERDİVENİ TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR.



YANGIN MERDİVENLERİMİZİN DETAYLI TEMİZLİĞİ YAPILMIŞTIR.



BLOKLARDA BULUNAN ASANSÖR RAY TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR.



ASANSÖR İÇİ TEMİZLİKLERİ DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR.



ASANSÖR İÇİ TEMİZLİKLERİ DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR.





SOSYAL TESİS TEMİZLİK FAALİYETİ



SOSYAL TESİS HAMAM TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR.




SOSYAL TESİS HAMAM TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR.



SOSYAL TESİS DUŞ ALAMNLARIMIZIN TEMİZLİĞİ AYRINTILI YAPILMAKTADIR.




SOSYAL TESİS GİRİŞ ALANIMIZIN TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR.



TİCARİ ALANLARIN DUVAR VE CAMLARI YIKANARAK TEMİZLİĞİ YAPILDI.



SOSYAL TESİS WC İÇ ALAN VE DIŞ ALAN TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR.





SOSYAL TESİS DOLAP İÇİ VE MAT TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR.



SOSYAL TESİS TEMİZLİĞİ AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR.




SOSYAL TESİS GİRİŞ ALANI ZEMİN TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR



YÖNETİM B1 KATI TEMİZLİĞİ YAPILMIŞTIR.





TİCARİ ALAN WC ALANIMIZ DÜÜZENLİ OLARAK TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR.



PEYZAJ ALANIMIZDA BULUNAN BANKLARIMIZIN TEMİZLİĞİ YAĞILMIŞTIR.



OTOPARK TEMİZLİĞİMİZ DETAYLI BİR ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR .



BLOKLARIMIZDA VE DİĞER ALANLARIMIZDA DÜZENLİ OLARAK İLAÇLAMA YAPILMAKTADIR.



TİCARİ ALAN ÇÖPLERİMİZ DÜZENLİ OLARAK ALINMAKTADIR.





PEYZAJ FAALİYETLER

BİTKİ DİPLERİ HAVALANDILIRIP ÇİM PİÇME İŞLEMİ YAPILMAKTADIR.



HAVALANDIRMA İŞLEMİ YAPILMIŞTIR ÇİM DİKME İŞLEMİ YAPILMASI İÇİN PİTOSLAR SÖKÜLMÜŞTÜR.




ELMA AĞAÇLARIMIZDA BUDAMA İŞLEMİ YAPILMIŞTIR.




LEYLANDİ ÇAMLARININ DİPLERİ HAVALANDIRILIP, KURU YAPRAK TEMİZLİĞİ YAPIMIŞTIR.



ALTUNİTAFLAN BİTKİLERİNDE DİP TEMİZLİĞİ YAPILIP, ÇİM PİÇME İŞLEMİ YAPILMIŞTIR.



LAVANTA BİTKİLERİNİN KURULARI SÖKÜLÜP DİP TEMİZLİĞİ YAPILIP BUDANMAKTADIR VE AĞAÇ DİPLERİ TIRPAN YAPILIYOR.





REFERANS
PROFESYONEL
YÖNETİM VE
DANIŞMALIK ŞİRKETİ

**İZLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ.**