

REFERANS
PROFESYONEL
YÖNETİM VE
DANIŞMANLIK ŞİRKETİ

2026-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

PARK MAVERA I TOPLU YAPI YÖNETİMİ


www.referansprofesyonelyonetim.com






TEKNİK FAALİYETLER



A1 BLOK VE B1 BLOK HİDRAFORLARI GENLEŞME TANKINA HAVA BASMA İŞLEMİ TAMAMLANMIŞTIR.




TİCARİ ALANIMIZDA 1 ADET ETNA POMPA TAKILIP, HAT DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR.




SOSYAL TESİS BAYAN YETİŞKİN HAVUZU ISITMA KONTROL SİSTEMİ İÇİN YENİ PANO MONTAJI YAPILMIŞTIR.





SOSYAL TESİS ERKEK TARAFI HAVUZ ISITMA SİSTEMİ MOTORLU VE TERMOSTAT MÖDÜLÜ TAKILMIŞTIR.




T8 BÖLGESİ YÜRÜYEN MERDİVEN KARŞISINA KUŞKONMAZLAR YERLEŞTİRİLMİŞTİR.




BLOKLARIMIZIN KAPI ARIZALARI GİDERİLMEKTEDİR.




T8 ALANIMIZIN AYDINLATMA ARIZASI GİDERİLMİŞTİR.



B2 BLOK KAPI KOLU ARIZASI KAPI KOLU MONTAJI YAPILARAK GİDERİLMİŞTİR.





TÜNEL BÖLGESİNDEKİ AYDINLATMA ARIZASI GİDERİLMİŞTİR.




ARIZALI OLAN ASANSÖR TUŞ ARIZASI GİDERİLMİŞTİR.




PEYZAJ ALANIMIZA AYDINLATMA İŞLEMİ YAPILIP IŞIKLANDIRILMIŞTIR.



T7 ALANIMIZDA PEYZAJ ALANINDAN GELEN SUYA MÜDAHALE EDİLİP KÖPÜK YAPILMIŞTIR.



KAPI KOLU ARIZALARI GİDERİLMİŞTİR.



SICAK SU HATTINDAKİ ARIZADAN DOLAYI CONTA DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR.




A3 BLOKTA OLUŞAN TAVAN ARIZASI GİDERİLMİŞTİR.




HALI SAHA AYDINLATMA DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR.





BÜTÜN SÜS HAVUZLARIMIZIN FİLTRELERİNE TERS YIKAMA İŞLEMİ UYGULANMIŞ, FİLTRASYON POMPA SEPETLERİNİN TEMİZLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.




YANGIN ANA POMPASINDA MEYDANA GELEN ARIZAYA MÜDAHALE EDİLEREK GEREKLİ ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞ VE SİSTEM TEKRAR ÇALIŞIR DURUMA GETİRİLMİŞTİR.



TÜNEL BAHÇE KAPISINDA MEYDANA GELEN ARIZA, KAYNAK İŞLEMİ UYGULANARAK GİDERİLMİŞTİR.




YANGIN HATTINDA ARIZALI BORULARIN DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.




ASANSÖR TAVANINDA MEYDANA GELEN ARIZA GİDERİLMİŞTİR.




A1 BLOK GİRİŞ VE OTOPARK KATI AYDINLATMA ARIZALARI GİDERİLMİŞTİR.



WILO PANOSUNUN TAMİR ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.




SOSYAL TESİS HAVUZU İÇERİSİNE MERDİVEN MONTAJI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.




YÖNETİM BİNASI B1 KATI İLE SOSYAL TESİS ALANINDAKİ TUVALETLERE TUVALET KÂĞIDI APARATLARININ MONTAJI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.




NİZAMİYE ALANINA WALLWASHER AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN MONTAJI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.




T8 KUYU POMPASININ MONTAJI GERÇEKLEŐTİRİLMİŐTİR.



HAVUZ SİRKÜLASYON POMPASI TAMİR VE BAKIM İŞLEMLERİ İÇİN SÖKÜLMÜŞ, GEREKLİ BAKIM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.




TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.



ÇOCUK YÜZME HAVUZLARININ 6 YOLLU VANALARININ DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.




ÇOCUK YÜZME HAVUZLARINA AİT 6 YOLLU VANALARIN DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.




ÇOCUK YÜZME HAVUZLARINDA BULUNAN 6 YOLLU VANALARIN DEĞİŞİM İŞLEMİ TAMAMLANMIŞTIR.



ÇOCUK OYUN PARKINDA KIRILAN ÇATILARIN YENİLERİ İMAL EDİLEREK MONTAJI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.



BANKLARIN ZEMİNE SABİTLENME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.



ÇOCUK OYUN ALANLARINDAKİ DEMİR AKSAMLARIN BOYA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.



BLOKLARIMIZDA BOYA VE BAKIM ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.



SÜS HAVUZUNDA DERZ YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAKTADIR.






PARK ALANIMIZDA BULUNAN OYUN GEMİSİNİN ÇÜRÜYEN PARÇALARI YENİLENMİŞ, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞTIR.



PARK ALANINDAKİ AHŞAP VE UYGUN YÜZEYLERDE BOYA VE VERNİK UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.



ÇARDAK ALANLARIMIZDA ÇÜRÜYEN BÖLÜMLER YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLMİŞ, BAKIM VE BOYA ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞTIR.



PARK ALANIMIZDAKİ ÇATI BÖLÜMÜNÜN BAKIM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.



BLOKLARIMIZDAKİ DUVAR KÂĞITLARINDA TESPİT EDİLEN HASARLARIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.



BLOKLARIMIZDAKİ DUVAR KÂĞIDI ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.





SAUNA ALANINDAKİ AHŞAP YÜZEYLERİN ZIMPARA, BAKIM VE GEREKLİ YENİLEME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.



SAUNA ALANINDAKİ AHŞAP YÜZEYLERİN SİLİM VE BAKIM İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.



**BLOKLARDA TESPİT EDİLEN SÜPÜRGELİK ARIZALARININ GİDERİLMESİNE
YÖNELİK ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.**



PARK ALANIMIZDA BULUNAN GEMİ BAKIM VE BOYAMA İŞLEMİ YAPILIP YENİLENMİŞTİR





YÖNETİM BİNASI ARKA ALANINDA KABARAN YÜZEYLERE ONARIM VE ALÇI UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.




**TİCARİ ALANDA BULUNAN TAÇ BÖLÜMÜNDE TESPİT EDİLEN ARIZA
GİDERİLEREK GEREKLİ ONARIM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.**



T8 TİCARİ ALANINDAKİ YANGIN MERDİVENİNİN BOYA ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞTIR.



SOSYAL TESİS HAVUZ ALANINDA BULUNAN YANGIN MERDİVENİNİN BOYA VE BAKIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANARAK YENİLENMİŞTİR.



A1 BLOK ASANSÖR KABİNİNİN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.



BLOKLARIMIZDA BOYA VE BAKIM ÇALIŞMALARI DÜZENLİ OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR.





TEMİZLİK FAALİYETLER

BLOKLARIMIZIN CAM TEMİZLİKLERİ, DETAYLI YIKAMA İŞLEMİ UYGULANARAK DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.



BLOKLARIMIZIN CAM TEMİZLİKLERİ, DETAYLI YIKAMA YÖNTEMİYLE TİTİZLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.




**SİTE GİRİŞ ALANLARIMIZ HER GÜN DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMEKTE,
PERİYODİK DETAYLI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.**




YÖNETİM BİNASININ YÖNETİM KATI VE B1 KATINDA DÜZENLİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.





TİCARİ ALANDA BULUNAN YÜRÜYEN MERDİVEN KARŞISINDAKİ CAMLAR İLE YÜRÜYEN MERDİVEN ALTI ALANLARININ TEMİZLİKLERİ DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.




TİCARİ ALANLARIMIZIN YIKAMA ÇALIŞMALARI DETAYLI VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.



TİCARİ ALANLARIMIZDA DETAYLI YIKAMA VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.




SOSYAL TESİSİMİZİN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.




SOSYAL TESİS HAMAM ALANININ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI, EN İNCE AYRINTISINA KADAR TİTİZLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.




SOSYAL TESİS DUŞ ALANLARININ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.





TÜM BLOKLARIMIZDA ÇÖP VE GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARI DÜZENLİ OLARAK TOPLANMAKTADIR.





BLOK GİRİŞ ALANLARIMIZIN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.




BLOKLARIMIZIN ASANSÖR İÇİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.





BLOK KAT TEMİZLİKLERİMİZ, BLOK GÖREVLİLERİMİZ TARAFINDAN DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.




BLOK ASANSÖR İÇİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.




SÜS HAVUZLARI TEMİZLİĞİ DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR.



SOSYAL TESİS SAUNA ALANININ TM TAHTALARI KALDIRILIP DETAYLI TEMİZLİK YAPILMIŐTIR.



BLOKLARIMIZIN YANGIN MERDİVEN ALANI TEMİZLİĞİ RUTİN OLARAK TEMİZLENMEKTEDİR.




TİCARİ ALAN YIKAMALARI DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR.




BLOKLARDA BULUNAN ÇÖP KOVALARI TEMİZLİĞİ YAPILMIŞTIR.



BLOKLARIMIZDA BULUNAN ÇÖP KOVALARI TEMİZLİĞİ YAPILMIŞTIR.




TİCARİ ALANLARIMIZDA BULUNAN CAMLARIMIZIN TEMİZLİĞİ YAPILMIŞTIR





GİRİŞ ALANIMIZDA BULUNAN TABLO TEMİZLİĞİ YAPILMIŞTIR.



ORTAK ALANDA MAZGAL TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR.




OTOPARK ALANI TAVAN KISIMLARINDA BİRİKEN TOZ VE BENZERİ KİRLİLİKLERİN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR.




SÜPÜRGE ODASI HAZNE TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR.



YANGIN MERDİVENİ TEMİZLİĞİ YIKANARAK DETAYLI OLARAK YAPILMAKTADIR.



TİCARİ ALAN MINTIKA TEMİZLİĞİ DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR.






PEYZAJ FAALİYETLER

PEYZAJ ALANIMIZDA BULUNAN ZEYTİN AĞACININ ETRAFINA PLASTİK ÇİT ÇEKİLMİŞTİR.




PEYZAJ ALANIMIZA GÜL VE TAFLAN DİKİMİ YAPILMIŞTIR.





PEYZAJ ALANIMIZDA BULUNAN AĞAÇ DİPLERİNE, MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİMİ YAPILMIŞTIR.



PARLAK YAPRAK KARTOPU EKİMİ VE MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİM YERİ HAZIRLANMIŞTIR



MOR SALKIMLARA FORM VERME İŞLEMİ YAPILMAKTADIR.




TİCARİ ALANIMIZDA YABANI OTLARDAN ARINDIRMAK İÇİN TIRPAN İŞLEMİ YAPILMAKTADIR.



SİTE ANA GİRİŞİ BİTKİ ALANIMIZDA YABANI OTLARDAN ARINDIRMAK İÇİN İŞLEM YAPILMAKTADIR.





REFERANS
PROFESYONEL
YÖNETİM VE
DANIŞMANLIK ŞİRKETİ

**İZLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ.**