2026

PARK MAVERA 1

TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU


REFERANS


PARK mâvera 1




REFERANS

PEYZAJ ALANIMIZDA BULUNAN KÖPRÜMÜZDE OYNAYAN AHŞAP BAKIM VE ONARIMI YAPILMIŞTIR






SOSYAL TESİSİMİZDE BULUNAN BUHAR ODASI ARIZALARI GİDERİLDİLİP BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI YAPILMAKTADIR




HAVUZ KENAR AYDINLATMALARI ARIZASI GİDERİLİP FISKİYE SPOTLARI DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR






A2 VE A3 BLOK ÖNÜ HAVUZ KENAR AYDINLATMALARI ARIZASI GİDERİLİP FISKİYE SPOTLARI DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR







B2 BLOK ÖNÜ GÖLET KENAR AYDINLATMALARI MAVİ LED SPOT İLE DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR







B2 BLOK ÖNÜ GÖLET FISKİYE SPOTLARI DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR





BAYAN YÜZME HAVUZU KİMYASAL DOZAJLAMA ÇEKVALF DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR





BLOK KATLARIMIZIN AYDINLATMALARI KONTROL EDİLİP YANMAYAN AYDINLATMA ARIZALARIN GİDERİLMİŞTİR





A3 BLOK TEMİZ SU ANA KOLON BORUSUNDAKİ PATLAK TAMİRİ GİDERİLMEKTEDİR




A6 BLOK DA OLUŞAN POMPA ARIZASINDAN DOLAYI 1 ADET POMPA DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR





TİCARİ ALANLARIMIZDA BULUNAN MERDİVENLERİMİZE KAYMAZ BANT YAPIŞTIRILMIŞTIR






REFERANS


TİCARİ ALANLARIMIZDA ATIK SU GİDER BORULARI DÜZENLİ OLARAK TEMİZLİĞİ YAAPILMAKTADIR






TÜM BLOKLARIMIZIN PEYZAJ KAPI KOLU DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR






SOSYAL TESİS BAYAN HAMAMININ GİDER BORU ETRAFI İZALASYON KAÇAKLARINDAN DOLAYI TAVA İLE AKAN SU GİDERE YÖNLENDİRİLMİŞTİR





B2 BLOK ÖNÜ GÖLET FİSKİYE AYDINLATMALARININ RGB LED KONTROL MODÜLLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR







NİZAMİYE GİRİŞİ OGS BARİYERİ KOLU DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR







SOSYAL TESİS ERKEK TARAFI SAUNA AYDINLATMALARI VE AYHAŞPLARIN BAKIMI YAPILIP SORUNU GİDERİLMİŞTİR







B2 BLOK GÖLET MAKİNA DAİRESİ HAVALANDIRMA FANI YENİLENMİŞTİR







T5 TURNİKEMİZDE OLUŞAN ARIZA GİDERİLMİŞTİR





HATALI PARK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN OTOPARK ALANIMIZA DELİNATÖR MONTAJI YAPILMIŞTIR






YANGIN POMPA MAKİNE DAİRESİ KOLLEKTÖR ÜZERİNDEKİ ÇÜRÜYEN BORU VE VANALAR DEĞİŞTİRİLMİŞTİR VE BORULARIN BOYASI YAPILMIŞTIR





YANGIN POMPA MAKİNE DAİRESİ KOLLEKTÖR ÜZERİNDEKİ ÇÜRÜYEN BORU VE VANALAR DEĞİŞTİRİLMİŞTİR VE BORULARIN BOYASI YAPILMIŞTIR






REFERANS


YANGIN POMPA MAKİNE DAİRESİ KOLLEKTÖR ÜZERİNDEKİ ÇÜRÜYEN BORU VE VANALAR DEĞİŞTİRİLMİŞTİR VE BORULARIN BOYASI YAPILMIŞTIR





GECE PERSONELİMİZ TARAFINDAN İCARİ ALAN TEMİZLİĞİ YAPILIP KONTOLLERİMİZ SAĞLANMAKTADIR





REFERANS

DAİRELERİMİZDE LAVABO GİDER TIKANIKLIĞI YAŞANMAMASI ADINA KUKA VE VİDANJÖR İŞLEMİ YAPILMIŞTIR






DAİRELERİMİZDE LAVABO GİDER TIKANIKLIĞI YAŞANMAMASI ADINA KUKA VE VİDANJÖR İŞLEMİ YAPILMIŞTIR






REFERANS


TÜNEL ALANINDAN VE SOP SAHASI ARASINDA OLAN BOŞLUKTAN DOLAYI OLUŞAN KOKU GİDERİLMESİ ADINA TADİLATI GERÇEKLEŞMİŞ OLUP OLUŞAN BOŞLUK KAPATILMIŞTIR






TOP SAHASI ALANINDA IŞIKLANDIRMA ARIZASI VE BOYAMA İŞLEMİ TAMAMLANIP BAKIMI GİDERİLMİŞİTİR






FUTBOL SAHAMIZIN ZEMİN BAKIMI ONARIMI YAPILMAKTADIR





GECE PERSONELİMİZ TARAFINDAN İCARİ ALAN TEMİZLİĞİ YAPILIP KONTOLLERİMİZ SAĞLANMAKTADIR






GECE PERSONELİMİZ TARAFINDAN İCARİ ALAN TEMİZLİĞİ YAPILIP KONTOLLERİMİZ SAĞLANMAKTADIR






GECE PERSONELİMİZ TARAFINDAN İCARİ ALAN TEMİZLİĞİ YAPILIP KONTOLLERİMİZ SAĞLANMAKTADIR





ALÇI VE ALÇIPAN YAPILIP TİCARİ ALANIMIZIN BAKIM VE ONARIM İŞLEMİ YAPILMIŞTIR





REFERANS

PEYZAJ ALANIMIZDA OLAN HAVUZ ZEMİN ALANINA DERZ İŞLEMİ YAPILMIŞTIR





Peyzaj alanımızda bulunan banklarımızın bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir






REFERANS


Peyzaj alanımızda bulunan zeminimizde bulunan çatlaklar yeni seramik ile değişimi yapılıp sorun giderilmiştir







REFERANS

Park oyun alanlarımızda bulunan kaydırakların üst çatısı için yapılan ahşaplar bakımı ve boyası yapılıp takılmıştır







REFERANS

TİCARETHANE METKAP

TEMİZLİK FAALİYETLER

REFERANS

T6 ticari alanımızın yıkama ve temizlik çalışması titizlikle gerçekleştirilmiş, alanın temiz ve düzenli hale getirilmesi sağlanmıştır.





REFERANS

Yönetim binamızın cam temizliği detaylı ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmiş, camların temiz ve hijyenik bir görünüme kavuşması sağlanmıştır.






Site içerisindeki peyzaj alanlarında bulunan mazgalların temizlik çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilmekte, yağışlarda su akışının sağlıklı şekilde devam etmesi için gerekli bakım ve kontroller titizlikle yapılmaktadır.



REFERANS

T7 ticari alanımızın yıkama ve temizlik çalışması titizlikle gerçekleştirilmiş, alanın temiz ve düzenli hale getirilmesi sağlanmıştır.






REFERANS

Blok giriş alanlarının temizliği düzenli olarak yıkama işlemiyle birlikte detaylı şekilde gerçekleştirilmekte, girişlerin temiz ve düzenli tutulmasına özen gösterilmektedir.



REFERANS

Blok giriş alanlarının temizliği düzenli olarak yıkama işlemiyle birlikte detaylı şekilde gerçekleştirilmekte, girişlerin temiz ve düzenli tutulmasına özen gösterilmektedir.





BLOKLARIMIZIN ASANSÖR İÇİ VE DIŞI TEMİZLİĞİ DÜZENLİ OLARAK TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR







BLOKLARIMIZIN ASANSÖR İÇİ VE DIŞI TEMİZLİĞİ DÜZENLİ OLARAK TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR







BLOKLARIMIZIN ASANSÖR İÇİ VE DIŞI TEMİZLİĞİ DÜZENLİ OLARAK TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR







TİCARİ ALANLARIMIZDA ASANSÖR İÇİ VE DIŞI TEMİZLİĞİ DÜZENLİ OLARAK TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR







BLOKLARIMIZIN YANGIN MERDİVENİ VE SERVİS MERDİVENİ TEMİZLİĞİ AYRINTILI OALRAK YAPILMAKTADIR






BLOKLARIMIZIN YANGIN MERDİVENİ VE SERVİS MERDİVENİ TEMİZLİĞİ AYRINTILI OALRAK YAPILMAKTADIR








REFERANS

ticari alanımızın yıkama ve temizlik çalışması titizlikle gerçekleştirilmiş, alanın temiz ve düzenli hale getirilmesi sağlanmıştır.






REFERANS

ticari alanımızın yıkama ve temizlik çalışması titizlikle gerçekleştirilmiş, alanın temiz ve düzenli hale getirilmesi sağlanmıştır.






REFERANS


ticari alanımızın yıkama ve temizlik çalışması titizlikle gerçekleştirilmiş, alanın temiz ve düzenli hale getirilmesi sağlanmıştır.



REFERANS


Peyzaj alanımızda bulunan gölet önünün zemin temizliği detaylı ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmiş, alanın temiz ve düzenli görünümü sağlanmıştır.






REFERANS

Peyzaj alanımızda bulunan gölet önünün zemin temizliği detaylı ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmiş, alanın temiz ve düzenli görünümü sağlanmıştır.






REFERANS

Peyzaj alanımızda bulunan gölet önünün zemin temizliği detaylı ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmiş, alanın temiz ve düzenli görünümü sağlanmıştır.






REFERANS

Blok giriş alanlarımızın temizlik çalışmaları, yıkama işlemiyle birlikte ayrıntılı ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Giriş alanlarının temiz, hijyenik ve düzenli tutulmasına özen gösterilmektedir.





REFERANS

Otopark alanımızda bulunan aynaların ve yangın hortumu dolaplarının tozları alınarak detaylı temizlikleri gerçekleştirilmiştir. Ortak kullanım alanlarının temiz, düzenli ve bakımlı tutulmasına özen gösterilmektedir.






REFERANS

Blok giriş alanlarımızda bulunan yapay çiçeklerin temizlik ve bakım çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Giriş alanlarımızın temiz, düzenli ve estetik görünümünü korumak amacıyla gerekli bakım çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir





REFERANS

Merkezi süpürge sistemimizin filtre temizliği detaylı ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmiş, sistemin verimli ve sağlıklı şekilde çalışması için gerekli bakım çalışması tamamlanmıştır.





Sosyal tesisimizin temizliği düzenli olarak gerçekleştirilmekte, ortak kullanım alanlarının hijyenik temiz ve düzenli tutulmasına özen gösterilmektediR





Sosyal tesisimizin temizliği düzenli olarak gerçekleştirilmekte, ortak kullanım alanlarının hijyenik temiz ve düzenli tutulmasına özen gösterilmektedir






REFERANS

Ticari alanlarımızın temizlik ve hijyen standartlarını korumak amacıyla, otomatik yıkama makinesi ile düzenli olarak yıkama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmektedir.





REFERANS

Blok giriş alanlarımızda bulunan posta kutularının temizlik çalışmaları detaylı ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmiş, ortak kullanım alanlarının temiz ve düzenli tutulmasına özen gösterilmiştir.






OTOPARK ALANINDA BULUNAN KIRMIZI BORULARIN TEMİZLİĞİ YAPILMIŞTIR.






REFERANS


OTOPARK ALANLARIMIZIN BÖLGE BÖLGE YIKAMA ÇALIŞMALARI YAPILMIŞTIR






OTOPARK ALANLARIMIZIN BÖLGE BÖLGE YIKAMA ÇALIŞMALARI YAPILMIŞTIR






REFERANS


OTOPARK ALANLARIMIZIN BÖLGE BÖLGE YIKAMA ÇALIŞMALARI YAPILMIŞTIR






REFERANS

BLOK KATLARINDA DETAYLI TOZ ALMA VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILMIŞTIR





REFERANS


TİCARETHANE METKAP

PEYZAJ FAALİYETLER


REFERANS

Peyzaj alanlarımızda bulunan bitkilerin bakım, düzenleme ve gerekli kontrolleri yapılarak bitki bakım çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir.





REFERANS






Hobi bahçelerimizin temizlik ve bakım çalışmaları yapılmakta, alanlarda bulunan otlar biçilerek düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir.






REFERANS

Peyzaj alanlarımızda bulunan çam ağaçlarının diplerindeki otların temizliği yapılmakta, bitkilere form verilerek çevre düzenleme çalışmalarımız sürdürülmektedir.





REFERANS





REFERANS

Peyzaj alanlarımızda bulunan bitkilere gerekli ilaçlama uygulamaları yapılmaktadır.





REFERANS

Peyzaj alanlarımızda bulunan çimlerin biçme ve kısaltma çalışmaları yapılarak düzenli bakımları gerçekleştirilmektedir

